weber.col basic

mezcla adhesiva convencional



Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Rendimiento y consumo (aprox.)

Llana	Rendimiento bolsa 30 kg	Consumo ₂
Nº 6	10 m	3 kg/ m
Nº 8	7,5 m ²	4 kg/ m ²

Color

Gris.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabrica ción, en envase original cerrado y al abri go de la humedad.

Muy fino

Mayor rendimiento

Aplicaciones

 Mezcla adhesiva impermeable apta para la colocación de piezas cerámicas de media y alta absorción, en pisos y revestimientos interiores.

Soportes:

 Sobre carpetas o revoques convenciona les (base cementicia y/o calcárea).

Sin descuelgue

Composición

Cemento gris, áridos silíceos y calcáreos, y aditivos orgánicos e inorgánicos.

Observaciones

En exteriores ver Guía de Selección.

Sobre soportes de yeso, utilizar weber.col pasta.

En revestimientos tipo veneciano, uti lizar weber.col veneciano.

Sobre losa radiante, utilizar weber.col superflex.

Para piezas de baja absorción, utilizar mezcla de ligantes mixtos.

Características de emple

Tiempo de reposo después del ama sado: 5 min.

Tiempo de rectificación: 30 min.

Tiempo de puesta en servicio: 24/48 hs. (dependiendo de las condiciones climáticas).

Vida de la pasta: 2 hs. aprox.

Estos tiempos pueden alargarse a baja tempe ratura o acortarse a temperatura elevada.

Prestaciones

Adherencia inicial (28 días): 0,6 MPa.

Adherencia inmersión en agua (7 + 21 días): 0,5 MPa.

Tiempo abierto: 20 min.

Absorción capilar: < 0,5 kg/m² h^{1/2}

Deslizamiento: < 0,5 mm.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Preparación del soporte

Comprobar que el soporte sea consistente y esté limpio y seco.

Comprobar la planeidad del soporte con una regla de 2 m de longitud. Las desviaciones deben ser infe riores a 5 mm.

Limpiar la superficie de polvo y otros residuos.

Sanear las partes disgregables.

Modo de empleo



Colocar agua limpia en el balde. Luego, agregar weber.col basic paulatinamente (6 l por bolsa aprox.). Mezclar manualmen te o con batidor eléctrico (500 rpm) hasta obtener una pasta homogénea.



Extender sobre el soporte en pa ños pequeños de 1 m² aprox., peinando con una llana dentada para regularizar el espesor y proceder a la colocación.



Colocar las cerámicas y presio narlas hasta conseguir el aplasta miento de los surcos.

